



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ADÁN MOLINA ESCOBAR"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 09 - 0319 - 43	FECHA:	17/06/2024




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5: Suministro e instalación de muro perimetral prefabricado de placas y columnas de concreto reforzado.




Foto 6: Sustitución e instalación de tubería pvc línea principal aguas pluviales y reposaderas para patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

