



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Concepcion, San Juan Ostuncalco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0322-43	FECHA:	1/8/2024



Foto 1: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 1



Foto 2: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 2



Foto 3: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 3



Foto 4: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 4



Foto 5: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 5



Foto 6: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.