



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Concepcion, San Juan Ostuncalco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0322-43	FECHA:	1/8/2024



Foto1: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 1



Foto 2: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 2



Foto 3: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 3



Foto 4: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 4




Foto 5: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 5



Foto 6: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

