



Ministerio de Educación  
GUATEMALA  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Concepcion, San Juan Ostuncalco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0322-43	FECHA:	1/8/2024



Foto1: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 1



Foto 2: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 2



Foto 3: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 3



Foto 4: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 4



Foto 5: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 5





Foto 6: Suministro e instalacion de pisos ceramicos aula 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la C.D.P.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.