

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LAGUNAS CUACHES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0323-43	FECHA:	23/02/2024




Mantenimiento de puertas



Mantenimiento de puertas



Sustitucion de lamina



Aplicación de impermeabilizante en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Leonel Mendez Romero*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

