



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TIZATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0325-43	FECHA:	15/05/2024




Foto1: ESTADO DE LA COCINA ACTUAL



Foto 2: ESTADO DE LA COCINA ACTUAL



Foto 3: ESTADO DE LA COCINA INTERIOR




Foto 4: ESTADO DE LA COCINA INTERIOR



Foto 5: ESTADO DE LA COCINA EXTERIOR



Foto 6: ESTADO DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TIZATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0325-43	FECHA:	15/05/2024



Repello y cernido de muros



Sumunistro e instalacion pila, gabinetes fijosde concretos y planchas de cocina.



Circulacion de mini campo de futbol con mallas



suministro e instalacion de gabinete

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

