

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNION LOS MENDOZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0326-43	FECHA:	02/05/2024




Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto



Matenimiento a estructura de lamina con aticorrosivo



Sustitución de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

