

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | SAN JUAN OSTUNCALCO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA AGUA BLANCA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-09-0793-43 | FECHA: | 13/05/2024 |



Suministro e instalación de 2 cabinas sanitarias para adulto, suministro e instalación de un migitorio, suministro e instalación de lámina troquelada calibre 26, suministro e intalación de paredes de block, suministro e instalación de piso cerámico y aplicacón de repello .



Suministro e instalación de 2 tazas sanitarias para niño, reparación de 2 puertas de metal



Suministro e instalación de energía eléctrica en 5 aulas, bodega de refacción, dirección, cocina y patio.



Suministro e instalación de drenaje de aguas negras y suministro e instalación de caja de registro de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

