

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA REFORMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0903-43	FECHA:	22/05/2024




Foto 1: Sustrucción de cubierta de techo



Foto 2: Reparación de cableado eléctrico



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 4: Suministro y aplicación de pintura Sherwin Williams



Foto 5: Suministro y aplicación de pintura terracota



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Maritza Pérez Santos

MARTA LIDIA MARITZA PÉREZ SANTOS
Firma y sello del Presidente de la OPE



Hilda Margarita Morales Ralda

HILDA MARGARITA MORALES RALDA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA REFORMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0903-43	FECHA:	22/05/2024



Foto 1: Reparación de dos puertas de metal





Foto 2: Suministro e instalación de puerta de metal



Foto 3: Suministro e instalación de inodoros



Foto 4: Suministro e instalación de azulejo y piso cerámico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Maritza Pérez Santos

MARTA LIDIA MARITZA PÉREZ SANTOS
Firma y sello del Presidente de la ORE



Hilda Margarita Morales Ralda

HILDA MARGARITA MORALES RALDA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

