

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA REFORMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0903-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Sustrucción de cubierta de techo



Foto 2: Reparación de cableado eléctrico



Foto 3: Piso Cerámico



Foto 4: Suministro y aplicación de Pintura sherwin Williams



Foto 5: Suministro y aplicación de pintura terracota



Foto 6: Suministro y aplicación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Maritza Pérez Santos

MARTA LIDIA MARITZA PÉREZ SANTOS
Firma y sello del Presidente de la OPE



Hilda Margarita Morales Ralda

HILDA MARGARITA MORALES RALDA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA REFORMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0903-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Reparación de dos puertas de metal




Foto 2: Suministro e instalación de puerta de metal




Foto 3: Suministro e instalación de inodoros




Foto 4: Suministro y aplicación de azulejo

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 MARTA LIDIA MARITZA PÉREZ SANTOS Firma y sello del Presidente de la OPE		 HILDA MARGARITA MORALES RALDA Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---