



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural/Jaxnaqtzal Mam Ky	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Rosario zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-3676-46	FECHA:	23/8/2024



Foto1: Sustitucion de inodoros.



Foto 2: Instalacion de laminas troqueladas



Foto 3: Construccion de lavamanos y griferia.



Foto 4: Instalacion de estructura portante.



Foto 5: Sustitucion de Servicios Sanitarios.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Sr. Julio Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Ana Patricia Rosales
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.