



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Bilingüe Intercultural/Jaxnaqtzal Mam Kye	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Rosario zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-3676-46	FECHA FINALIZACION:	23/08/2024



Foto1: Sustitución de inodoros



Foto 2: Instalacion de lamina troquelada.



Foto 3: Lavamanos con 10 chorros





Foto 4: Estructura portante



Foto 5: Sanitarios Instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Sr. Julio García Firma y sello del Presidente de la OPF	  Ana Patricia Rosales Vásquez. Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---