



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 2-29 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-10-0335-43	FECHA:	16/07/2024



Mantenimiento de lámina troquelada modulo de aulas



Suministro y aplicación de manto asfáltico modulo de servicios sanitarios



Suministro e instalacion de cisterna y equipo de bombeo para agua tipo centrifuga



Mantenimiento de drenaje



Sutitución de torta de concreto



Mantenimiento general de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melcedes Escobar

