



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Mateo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Elisa Molina de Stah"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 2-29 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-10-0335-43	FECHA FINALIZACION:	21/08/2024.



Foto1: Mantenimiento de lámina troquelada modulo de aulas



Foto 2: Suministro y aplicación de manto asfáltico modulo de servicios sanitarios



Suministro e instalación de cisterna y equipo de bombeo para agua tipo centrífuga



Foto 4: Mantenimiento de drenaje



Foto 5: Sustitución de torta de concreto



Foto 6: Mantenimiento general del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mercedes Esobar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

