

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TWITZ ISBIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-0350-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Describir la actividad de la fotografía las puertas Casi ya no cierran se cambiaran



Cambio de piso de un aula.



Arreglar sistema de Drenajes tapados.



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía Cambio de plafonera y algunos alambres de la energia electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Foto 5: Describir la actividad de la fotografía



Foto 6: Describir la actividad de la fotografía solucionar el problema istema de drenajes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

