

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-2757-43	FECHA:	17/04/2024



Suministro e instalacion de piso cerámico



Suministro y fabricación de galera con estructura material galvanizado



Suministro y colocacion de fachaleta antihumedad



Suministro y fabricacion de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Concepción Chiquirichapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio San Marcos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Marcos,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-2757-43	FECHA:	3/07/2024





se cambiará el piso por estar en muy mal estado en donde se va remozar la cocina.




en esta foto se va repellar para una buena representación de la cocina.



se va cambiar el piso de la cocina ya que se encuentra en mal estado.




EN ESTE ESPACIO SE CIRCULARÁ CON UNA BARANDA POR MOTIVO DE PELIGRO DE QUE LOS NIÑOS SUFRAN UN ACCIDENTE O ELECTROEJECUTARSE CON LOS CABLES DE LUZ.



REMDELACIÓN DE LA CHIMINEA Y TERRAZA YA QUE LA COCINA SI SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

