



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO SAN MARCOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN MARCOS CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-11-2757-43	FECHA:	02 DE JULIO 202024



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO



SUMINISTRO Y FABRICACION DE GALERA CON SOPORTE DE METAL



SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTUFA RURAL



SUMINISTRO Y COLOCACION DE FACHALETA ANTIHUMEDAD





COLOCACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS



FABRICACION DE VENTAS PVC CON MOSQUIETEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

