

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ CON CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0009-43	FECHA:	15/05/2024



Sustitución de grama sintética en cancha



Sustitución de canal de desagüe en cancha



Sustitución de bordillo para puerta de ingreso a aula



Sustitución de canal de desagüe en cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---