



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea el CARMEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0010-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Describir la actividad de la fotografía
LA PUERTA ESTA DETERIODADA



Foto 2: Describir la actividad de la fotografía
REPOSICION DE CANALES PARA BAJADA DE AGUA



Foto 3: Describir la actividad de la fotografía
REPOSICION DE BALCONES



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía
REPOSICION DE VIDRIOS



Foto 5: Describir la actividad de la fotografía
REPOSICION DE VIDRIOS




Foto 6: Describir la actividad de la fotografía
CAMBIO DE LAMINAS DE DOS MODULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público Martín Sacatepéquez