



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CARMEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0010-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Describir la actividad de la fotografia

puerta deteriorada



Foto 2: Describir la actividad de la fotografia

proceso de bajda de agua



Foto 3: Describir la actividad de la fotografia

falta de balcon



Foto 4: Describir la actividad de la fotografia

sustitucion de vidrios



Foto 5: Describir la actividad de la fotografia

instalacion de vidrios



Foto 6: Describir la actividad de la fotografia

RETIRO DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---