



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CARMEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0010-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: Describir la actividad de la fotografía
puerta reparada



Foto 2: Describir la actividad de la fotografía
colocación de canales de agua




Foto 3: Describir la actividad de la fotografía
balcones instalados



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía
reposición de vidrios





Foto 5: Describir la actividad de la fotografía
sustitución de vidrios



Foto 6: Describir la actividad de la fotografía
PRIMERA PARTE ENTECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 