

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toj-Mech
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0015-43	FECHA:	11/04/2024



Baranda angular de una pulgada



Grifo individual



Baranda de metal de tubo de una pulgada



Balcón y ventana angular de una pulgada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toj-Mech
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0015-43	FECHA:	11/04/2024



ventana angular de una pulgada



Balcon de tubo de una pulgada



Baranda de metal de tubo de una pulgada



Tragante de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

