

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS HORTENCIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0018-43	FECHA:	03/10/2024



Sustitución de estructura de madera de techo área recreativa por metalico



Sustitución de estructura de madera de techo area recreativa por metalico



Sustitución de estructura de madera de techo área recreativa por metalico



Suministro y aplicación de impermeabilizante acrilico



Mantenimiento de piso ceramico de baldosa de concreto



Sustitución de piso ceramico en modulo de gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

R. I. P. O.

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.S. HORTENCIAS



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

