



Ministerio de Educación
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ÁLDEA EL RINCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0021-43	FECHA:	15/02/2024




PINTURA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO



PINTURA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO



REPARACIÓN DE MURO CON REPELLO E IMPERMIABILIZACIÓN




CAMBIO DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

