



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARTIN CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0025-45	FECHA:	12/08/2024



7. Sustitución de grifos americanos (chorros comunes)




8. Sustitución de llave de paso



9. Mantenimiento a barandas de metal en pasillos



10. Aplicación Pintura interior látex





11. sustitucion de intercomunicador mas cableado



12. Cambio de tubería PVC para línea de distribución de agua potable de 1/2 pugada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la COP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

