



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARTIN CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0025-45	FECHA:	12/08/2024




7. Sustitución de grifos americanos (chorros comunes)




8. Sustitución de llave de paso




9. Mantenimiento a barandas de metal en pasillos



10. Aplicación Pintura interior látex




11. sustitucion de intercomunicador mas cableado




12. Cambio de tubería PVC para línea de distribución de agua potable de 1/2 pugada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

