




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUICHITZE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0033-43	FECHA:	08/07/2024



SUMINISTRO Y FUNDICION DE TORTA DE CEMENTO 7 CMS ESPESOR




SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




SUMINISTRO Y MANTENIMEINTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA EN MUROS



MANTENIMIETNO A PARED EXISTENTE



COLOCACION EDE ESTURCTURA DE SOPORTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

