



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TUICHINTZE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUICHINTZE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0033-43	FECHA:	01/09/2024



SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 INCLUYE ACCESORIOS




SUMINISTRO Y MANTENIMIETNO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS



MANTENIMIETNO DE PARED



SUMINISTRO Y FABRICACION DE VIGA DE SOPORTE



SUMINISTRO E INSTALCION DE TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público