


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOBLATZAN CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0047-43	FECHA:	22/04/2024



sustitución de chapa, sustitución de balcones, sustitución y aplicación de pintura en muros.



Sustitución, suministro e instalación de deposito de agua rotoplas.




sustitución de estructuras de soporte de metal,



Mantenimiento de Cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melisenda Paz M.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

