


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José El Más Allá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0852-43	FECHA:	16-04-24



Sustitución y colocación de lamina troquelada calibre 26, Sustitución y colocación de soporte material troquelada, Instalación y colocación de canal plubial pvc abierto, Instalación y colocación de canal pvc cerrado.



Mantenimiento y colocación de block tabique incluye repeyo, colocación sanitarios aldosa blanco, fabricación de puertas de metal con pasador, Instalación de pared con cemento de columnas 20*20cms. para baños.



Instalación y fabricación de balcon de ventana, Instalación de puerta de ingreso incluye chapa, Instalación y colocación de torta de cemento 5 cms. De grosor relación 3.3.1



Mantenimiento de pila rural incluye traslado, galera, y estructura de soporte. Sustitución de chapas yale.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

