

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ ALIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-2681-41	FECHA:	22/02/2024




Sustitucion de lamina



Mantenimiento de sistema electrico general



Aplicación de impermeabilizante



Mantenimiento de sistema electrico general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la DPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

