



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ-ALIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-2681-41	FECHA:	16/05/2024



SE EN LAMINO PARTE DE LAS AULAS



SE ILUMINO LAS TRES AULAS, COCINA Y CORREDOR



Foto 3: Describir la actividad de la fotografía
SE COLOCARON TOMACORRIENTES



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía
SE COLOCARON INTERRUPTORES



SE IMPERMIABILIZO



Foto 6: Describir la actividad de la fotografía
TERMINACIÓN DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

