



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-2792-42	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: Suministro y aplicación de Impermeabilización de muro perimetral



Foto 2: Suministro y fundición de torta de cemento en patio de 7 cms de espesor.



Foto 3: Suministro y Colocación de Luces Led en corredor



Foto 4: Suministro y aplicación de drenaje en lavamanos




Foto 5: Suministro y construcción de mini baño para párvulos



Foto 6: Suministro y construcción de mini baño para párvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.