



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-4020-43	FECHA:	22/02/2024




Reparación de muros con impermeabilización, Reparación de conexiones con módulos y bajadas de agua pluvial



Reparación de muros con impermeabilización, Reparación de conexiones con módulos y bajadas de agua pluvial



Mantenimiento de sistema eléctrico general



Reparación de muros con impermeabilización

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del presidente de la OIT



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

