

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana para Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de San Martín Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-4020-43	FECHA:	25/03/2024



Foto 1: Aplicación de Impermeabilizante en las paredes exteriores de la escuela



Foto 2: aplicación de Dry-coat Surface Cleaner. Para limpiar las paredes y eliminar el hongo, moho y bacterias en las aulas que lo necesitaban



Foto 3: Colocación de tuberías de bajadas de agua



Foto 4: cambio de toda la red eléctrica de la escuela




Foto 5: cambio de todos los vidrios rotos de la Escuela



Foto 6: cambio de lámparas en toda la escuela para mejorar la iluminación

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

