



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana para Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de an Martín Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0308-43	FECHA:	05/04/2024




**Foto 1: Interior de aulas con la colocación de material anti hongos y moho y aplicación de impermeabilización.**




**Foto 2: Culminación del cambio de bajadas de agua pluvial en toda la escuela**



**Foto 3: Cambio completo en toda la iluminación en las aulas de la Escuela**



**Foto 4: Vista de la instalación eléctrica que sale del contador eléctrico y los flujos terminador al 100.**



Imagen

**Foto 5: Impermeabilización de todo el exterior de la escuela, Terminado**



#!VALOR!

**Foto 6: Finalización de cambio de vidrios en toda la Escuela**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

