



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                     |                                |                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango                      | MUNICIPIO:                     | San Martín Sacatepéquez           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana para Varones | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro de San Martín Sacatepéquez |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-12-4021-43                       | FECHA:                         | 17/09/2024                        |



Suministro y aplicación de dos capas de pintura exterior



Remozamiento de estructura de soporte y pasamanos




Suministro y fabricación de ventanas de metal incluye vidrios



Remozamiento de portón lateral



Suministro e instalación de lavamanos



Remozamiento de portón principal

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

