



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tui Bul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-4133-43	FECHA:	07/05/2024



Foto 1: Área de cocina, donde se hará la reparación de la estufa




Foto 2: Muro dañado en la base, área donde realizará la reparación con block, columna y solera



Foto 3: Muro dañado por fuerza cortante, área donde se realizará la reparación con block, columna y solera




Foto 4: Muro perimetral donde se realizará la sustitución de malla galvanizada




Foto 5: vista general planta baja y planta alta, donde se aplicará pintura exterior



Foto 6: vista interior de las aulas, donde se aplicará la pintura interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público