



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango              | MUNICIPIO:                     | San Martín Sacatepéquez      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tui Bul                |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-12-4133-43               | FECHA:                         | Del 08/05/2024 al 21/06/2024 |



Foto1: Demolición de pared dañada



Foto 2: Levantado de pared nueva




Foto 3: Reparación de estufa de leña



Foto 4: Aplicación de pintura en exterior e interior en muros




Foto 5: Aplicación de pintura en exterior e interior en muros



Foto 6: Sustitución de maya galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden cargar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Consejo Educativos  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 RURAL MIXTA  
 NIVEL PRIMARIO  
 CASERIO SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ  
 Fianza y sello del Presidente de la OPF

  
 DIRECCION  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
 SAN MARTIN SACATEPEQUEZ  
 Fianza y Sello Director Centro Educativo Público