



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0005-43	FECHA:	29/04/2024



Suministro de fabricación de pared de block



Suministro fabricación de pared de block



Suministro fabricación de techo para cocina con estructura metálica



Suministro de balcones y argollas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teresap



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0005-43	FECHA:	29/04/2024




Suministro de argollas en la puerta



Suministro y recubrimiento de exterior de la cocina con plycem a una cara



Suministro y fabricación de rampa con baranda de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público