



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EOUM Pablo Garzona Napoles	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. Calle 'A' 4-15 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0067-41	FECHA:	16/08/2024



Foto1: Suministro e instalación de puerta de metal+chapa



Foto 2: suministro y aplicación de pintura en muros



Foto 3: Mantenimiento de estructura de ventana y suministro e instalación de vidrios



Foto 4: Mantenimiento en muro



Foto 5: Sustitución e instalación de puertas de metal + chapa



Foto 6: sustitución de letrero de nombre del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA  
"Pablo Garzona Napoles"  
JUNTA ESCOLAR  
Firma y sello del Presidente de la COPB

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almoezga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EDUM Pablo Garzón Napoles	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. Calle "A" 4-16 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0007-41	FECHA FINALIZACIÓN:	16/08/2024



Sustitución de muro del escenario



retiro de material tablayeso, en época de lluvia filtración en el muro por lo que se deteriora el material

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.