



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS BAÑOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0374-43	FECHA:	18/04/2024



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Mantenimiento a estructura de soporte de metal con anticorrosivo



Sustitucion de canales de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

