

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0375-43	FECHA:	23/04/2024



Estructura de techo y entechado de patio entre modulo 1 y 2



Remozamiento de estructura e instalacion de bodega.



Remozamiento e instalación de puerta de metal en bodega.



Reparación de gradas de metal para el segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

