



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xeúl, aldea la Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0011-43	FECHA:	26/04/2024



Foto1: Cancha anteriormente sin techo.



Foto 2: PATIO SIN TECHO



Foto 3: VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS.



Foto 4: INSTALACION DE ZAPATAS



Foto 5: ANTES DE COLOCAR COLUMNAS



Foto 6: ANTES DE ENTECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público