



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xeúl, aldea la Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0011-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: Instalación de columnas.



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA.




Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS




Foto 4: INSTALACION DE LAMINAS.



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la ORF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público