



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xeúl, aldea la Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0011-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: VISTA FACHADA INTERIOR LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO




Foto 3: VISTA EXTERIOR



Foto 4: VISTA AMBOS LADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS



Foto 5: INTERIOR DE LA CANCHA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO



Foto 6: INTERIOR DE LA CANCHA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

