



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E ORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD KOT BAL ABAJ ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-14-0013-43	FECHA	15/02/2024



Reparación de planchas de concreto de patio



Reparación de planchas de concreto de patio



sustitución de piso de granito, en cocina




Sustitución de estructura de soporte metal,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Coordinador(a) de Infraestructura Escolar