



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DE TERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quezaltenango	MUNICIPIO	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD KOTBAL ABAJ ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-14-0013-43	FECHA	5/05/2024



Foto 1: PATIO DE TIERRA



Foto 2: PATIO DE TIERRA



Foto 3: PATIO CON PISO DE CEMENTO



Foto 4: PATIO CON UNA PARTE DE ENTECHADO




Foto 5: Instalación de vigas y costaneras metálicas, entechado y completado el techo de patio





Foto 6: piso de cocina antes y ahora



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo de hojas: \_\_\_\_\_

  
Firma y Sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

