



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad K'otb'al Abaj, Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0013-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Vista de patio ya en uso



Foto 2: Vista de piso de patio



Foto 3: Vista de piso de cocina



Foto 4: Vista de techo desde la estrada al establecimiento




Foto 5: Vista de techo desde el ingreso



Foto 6: Interior del patio ya enluchado, con la tubería de bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo de 5 hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

