



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | Cantel |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Tzanxac, Aldea la Estancia |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-14-0014-43 | FECHA: | 7/10/2024 |



Foto 1: sustitución de tanque de almacenamiento de agua (tinaco)




Foto 2: sustitución de muros divisorios de servicios sanitarios



Foto 3: suministros e instalación de material aislante o impermeable para muros







Foto 4: sustitución de piso y mesas de cocina.



Foto 5: suministro y reparación de puertas y cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|